



TMBAR7NX5NY054217 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	A*****K	Telefon:	530****227	Tarih:	02.02.2026	Rapor No:	743524-00153
---------	---------	----------	------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi	Motor No: 1	Araç Fotoğrafları
Plaka	34EVD631	
Marka Model: SKODA		
Model Yılı		
Yakıt / Şanzıman	BENZİNLİ / Otomatik	
Tescil / İlk Tescil	03.02.2026 / YOK	
Muayene Geçerlilik	-	
Kasa Tipi	Otomobil / Sedan 5 Kapı	
Renk: Beyaz		
Motor CC / Gücü	1(cc) / 1(kw)	
Kilometre	211.558	

Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: Var Problemsiz

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA	HASAR KAYDI DURUMU*	KONTROL
Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: A*****K Vergi / TC Numarası: Telefon: 530****227	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ BAYRAMPAŞA ŞUBESİ İş Yeri Yetkilisi: KADİR KARAMAN Yetkili İmza:
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: 0325115592900010 TSE: 34-HYB-21692
		Adres: Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 161/B Bayrampaşa/İstanbul

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

İş Emri Başlama Zamanı: 12:34:23

İş Emri Bitiş Zamanı: 14:35:06

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34EVD631 | 02.02.2026 | No: 743524 | TSE: 34-HYB-21692

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play




TMBAR7NX5NY054217 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB



■ : Orijinal | ■ : Boyalı(0) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[90 - 120]	Kimyasal Deformasyon Var,
Kaput	ORİJİNAL	[90 - 120]	Ezik ve Gamzeler Var, Çizik Var,
Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 120]	Taş İzi Var, Çizik Var,
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 120]	Hasar Var, Çizik Var,
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 120]	Taş İzi Var, Çizik Var,
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Bagaj	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 120]	Çizik Var,
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 120]	Taş İzi Var,
Sağ Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 120]	Çizik Var,
Ön Tampon	Plastik/Karbon		Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	Plastik/Karbon		Çizik, Sürtme Var,



TMBAR7NX5NY054217 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 80]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery
LEKSPERTİZApp Store'dan
İndirinGoogle Play
"DENETİM"

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34EVD631 | 02.02.2026 | No: 743524 | TSE: 34-HYB-21692



TMBAR7NX5NY054217 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



HASAR KAYDI DURUMU*

Durumu

Notlar

Hasar Kaydı Sorgusu*

Yapıldı

Araç Marka ve Model: SKODA OCTAVIA PREMIUM 1.5 TSI ACT e-TEC 150 DSG

Şasi No: ***4217

Hasar Tarihi

Hasar Nedeni

Hasar Tutarı

15.05.2022

ERP-Çarpma

1.422,48 TL

Bu sorgu 02.02.2026 12:34 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

(Sorum No: 3114760508c1942d020a0e0c0d0e0f1ad)

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yyu58>



TMBAR7NX5NY054217 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



KONTROL	Durumu	Notlar
Ön Panjur	Kontrol Edildi	.
Ön Far Ve Sinyaller	Kontrol Edildi	.
Ön Cam	Kontrol Edildi	Değişmiş
Sol Dikiz Aynası	Kontrol Edildi	.
Arka Stop Ve Lambalar	Kontrol Edildi	Orijinal
Sağ Dikiz Aynası	Kontrol Edildi	.
Benzin Depo Kapağı	Kontrol Edildi	Orijinal
Koltuk Ve Döşeme Durumu	Kontrol Edildi	Leke
Taban Halısı	Kontrol Edildi	Normal
Tavan Döşemesi	Kontrol Edildi	Normal
Paspasların Durumu	Kontrol Edildi	Yırtık
Akü	Kontrol Edildi	Var
Renk	Kontrol Edildi	Metalik
Anahtar	Kontrol Edildi	Var
Ruhsat	Kontrol Edildi	Var
Araç Tipi	Kontrol Edildi	Binek
Yakıt	Kontrol Edildi	Benzin
Sağ Ön Lastik	Kontrol Edildi	4mm
Sağ Arka Lastik	Kontrol Edildi	4mm
Sol Ön Lastik	Kontrol Edildi	4mm
Sol Arka Lastik	Kontrol Edildi	4mm
Stepne Lastik	Kontrol Edildi	6mm
Sağ Ön Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sağ Arka Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sol Ön Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sol Arka Jant	Kontrol Edildi	Normal
Stepne Jant	Kontrol Edildi	Normal



TMBAR7NX5NY054217 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları



1

Araç Fotoğrafları



2

Araç Fotoğrafları



3

Araç Fotoğrafları



4

Araç Fotoğrafları



5

Araç Fotoğrafları



6

Araç Fotoğrafları




7

Araç Fotoğrafları



8

Araç Fotoğrafları



9

Araç Fotoğrafları



10

Araç Fotoğrafları



11

Araç Fotoğrafları



12

Araç Fotoğrafları



13

Araç Fotoğrafları



14

Araç Fotoğrafları



15

Araç Fotoğrafları



16

Araç Fotoğrafları




17

Araç Fotoğrafları



18

Araç Fotoğrafları



19

Araç Fotoğrafları



20



TMBAR7NX5NY054217 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



KAPORTA / BOYA



Kaput

KAPORTA / BOYA



Sol Ön Kapı

KAPORTA / BOYA



Sağ Arka Kapı

KAPORTA / BOYA



Arka Tampon

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

