



VF1HJD20270279724 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	A*****K	Telefon:	530****227	Tarih:	02.02.2026	Rapor No:	743486-00153
---------	---------	----------	------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: 1

Plaka	34GFY103
Marka Model:	DACİA
Model Yılı	
Yakıt / Şanzıman	BENZİNLİ / Otomatik
Tescil / İlk Tescil	03.02.2026 / YOK
Muayene Geçerlilik	-
Kasa Tipi	Otomobil / SUV 5 Kapı
Renk:	Beyaz
Motor CC / Gücü	1(cc) / 1(kw)
Kilometre	142.843

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: Var Problemsiz

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

HASAR KAYDI DURUMU*

KONTROL

Alıcı (veya Vekili)

Satıcı (veya Vekili)

Hizmeti Veren

Ad Soyad / Ünvan: A*****K
Vergi / TC Numarası:
Telefon: 530****227

Ad Soyad / Ünvan:
Vergi / TC Numarası:
Telefon:

EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK
ANONİM ŞİRKETİ BAYRAMPAŞA ŞUBESİ
İş Yeri Yetkilisi: KADİR KARAMAN
Yetkili İmza:

Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Mersis Numarası: 0325115592900010
TSE: 34-HYB-21692

Adres: Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No:
161/B Bayrampaşa/İstanbul

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

İş Emri Başlama Zamanı: 12:13:17

İş Emri Bitiş Zamanı: 14:34:39

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34GFY103 | 02.02.2026 | No: 743486 | TSE: 34-HYB-21692

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com





VF1HJD20270279724 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB



■ : Orijinal | ■ : Boyalı(0) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Kaput	ORİJİNAL	[90 - 120]	Taş İzi Var, Çizik Var,
Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 120]	Taş İzi Var, Çizik Var,
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 120]	Taş İzi Var, Çizik Var,
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 120]	Taş İzi Var, Çizik Var,
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 120]	Çizik Var,
Bagaj	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 120]	Çizik Var,
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 120]	Çizik Var,
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sağ Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 120]	Çizik Var,
Ön Tampon	Plastik/Karbon		
Arka Tampon	Plastik/Karbon		Çizik, Sürtme Var,



VF1HJD20270279724 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Arka Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 70]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 70]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 70]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 70]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 70]	
Sağ Arka Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 70]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol On Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		



VF1HJD20270279724 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



HASAR KAYDI DURUMU*

Durumu

Notlar

Hasar Kaydı Sorgusu*

Yapıldı

SBM Kayıtlarına Göre Hasar Kaydı Sayısı: 0

Araç Marka ve Model: DACIA DUSTER JOURNEY TCE 150 EDC

Şasi No: ***9724

Bu araca ait SBM kayıtlarında geçmiş hasar bulunmamıştır.

Bu sorgu 02.02.2026 12:13 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

Sistem No: 06c280708407615178250144894448

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



VF1HJD20270279724 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

KONTROL	Durumu	Notlar
Ön Panjur	Kontrol Edildi	.
Ön Far Ve Sinyaller	Kontrol Edildi	.
Ön Cam	Kontrol Edildi	Orijinal, Değişmiş
Sol Dikiz Aynası	Kontrol Edildi	.
Arka Stop Ve Lambalar	Kontrol Edildi	Orijinal
Sağ Dikiz Aynası	Kontrol Edildi	.
Benzin Depo Kapağı	Kontrol Edildi	Orijinal
Koltuk Ve Döşeme Durumu	Kontrol Edildi	Leke
Taban Halısı	Kontrol Edildi	Normal
Tavan Döşemesi	Kontrol Edildi	Normal
Paspasların Durumu	Kontrol Edildi	Yırtık
Akü	Kontrol Edildi	Var
Renk	Kontrol Edildi	Opak
Anahtar	Kontrol Edildi	Var
Ruhsat	Kontrol Edildi	Var
Araç Tipi	Kontrol Edildi	Binek
Yakıt	Kontrol Edildi	Benzin
Sağ Ön Lastik	Kontrol Edildi	4mm
Sağ Arka Lastik	Kontrol Edildi	4mm
Sol Ön Lastik	Kontrol Edildi	4mm
Sol Arka Lastik	Kontrol Edildi	4mm
Stepne Lastik	Kontrol Edildi	6mm
Sağ Ön Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sağ Arka Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sol Ön Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sol Arka Jant	Kontrol Edildi	Normal
Stepne Jant	Kontrol Edildi	Normal



VF1HJD20270279724 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları



1

Araç Fotoğrafları



2

Araç Fotoğrafları



3

Araç Fotoğrafları



4

Araç Fotoğrafları



5

Araç Fotoğrafları



6

Araç Fotoğrafları




7

Araç Fotoğrafları



8

Araç Fotoğrafları



9

Araç Fotoğrafları



10

Araç Fotoğrafları



11

Araç Fotoğrafları



12

Araç Fotoğrafları



13

Araç Fotoğrafları



14

Araç Fotoğrafları



15

Araç Fotoğrafları



16

Araç Fotoğrafları



17

Araç Fotoğrafları



18

Araç Fotoğrafları



19

Araç Fotoğrafları



20

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ



oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34GFY103 | 02.02.2026 | No: 743486 | TSE: 34-HYB-21692