



VF1HJD20369674473 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	A*****K	Telefon:	530****227	Tarih:	02.02.2026	Rapor No:	743437-00153
---------	---------	----------	------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: 1

Plaka	34GBA227
Marka Model:	DACİA
Model Yılı	
Yakıt / Şanzıman	BENZİNLİ / Otomatik
Tescil / İlk Tescil	03.02.2026 / YOK
Muayene Geçerlilik	-
Kasa Tipi	Otomobil / SUV 5 Kapı
Renk:	Beyaz
Motor CC / Gücü	1(cc) / 1(kw)
Kilometre	85.505

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: Var Problemsiz

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA	HASAR KAYDI DURUMU*	KONTROL
Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: A*****K Vergi / TC Numarası: Telefon: 530****227	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ BAYRAMPAŞA ŞUBESİ İş Yeri Yetkilisi: KADİR KARAMAN Yetkili İmza:
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: 0325115592900010 TSE: 34-HYB-21692
		Adres: Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 161/B Bayrampaşa/İstanbul





VF1HJD20369674473 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB



■ : Orijinal | ■ : Boyalı(2) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Kaput	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Bagaj	BOYALI	[90 - 900]	Boyalı, İşlemli,
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sağ Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Ön Tampon	Plastik/Karbon		Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	BOYALI		Çizik, Sürtme Var,



VF1HJD20369674473 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Arka Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 60]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 60]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 60]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 60]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 60]	
Sağ Arka Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 60]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol On Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		

**VF1HJD20369674473 Şasi Numaralı Aracın**

Oto Ekspertiz Raporu



HASAR KAYDI DURUMU*	Durumu	Notlar
Hasar Kaydı Sorgusu*	Yapıldı	.

Araç Marka ve Model: DACIA DUSTER PRESTIGE PLUS 1.3 TURBO 150 EDC 4x2

Şasi No: ***4473

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
22.02.2023	ERP-Çarpma	10.700,92 TL

Bu sorgu 02.02.2026 11:59 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 13bed97424fe38b5503aae609741fb24

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, siorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amacı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarından yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/iyu58>



VF1HJD20369674473 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

KONTROL	Durumu	Notlar
Ön Panjur	Kontrol Edildi	.
Ön Far Ve Sinyaller	Kontrol Edildi	.
Ön Cam	Kontrol Edildi	Orijinal
Sol Dikiz Aynası	Kontrol Edildi	.
Arka Stop Ve Lambalar	Kontrol Edildi	Orijinal
Sağ Dikiz Aynası	Kontrol Edildi	.
Benzin Depo Kapağı	Kontrol Edildi	Orijinal
Koltuk Ve Döşeme Durumu	Kontrol Edildi	Normal
Taban Halısı	Kontrol Edildi	Normal
Tavan Döşemesi	Kontrol Edildi	Normal
Paspasların Durumu	Kontrol Edildi	Yırtık
Akü	Kontrol Edildi	Var
Renk	Kontrol Edildi	Opak
Anahtar	Kontrol Edildi	Var
Ruhsat	Kontrol Edildi	Var
Araç Tipi	Kontrol Edildi	Binek
Yakıt	Kontrol Edildi	Benzin
Sağ Ön Lastik	Kontrol Edildi	4mm
Sağ Arka Lastik	Kontrol Edildi	4mm
Sol Ön Lastik	Kontrol Edildi	4mm
Sol Arka Lastik	Kontrol Edildi	4mm
Stepne Lastik	Kontrol Edildi	6mm
Sağ Ön Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sağ Arka Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sol Ön Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sol Arka Jant	Kontrol Edildi	Normal
Stepne Jant	Kontrol Edildi	Normal



VF1HJD20369674473 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları



1

Araç Fotoğrafları



2

Araç Fotoğrafları



3

Araç Fotoğrafları



4

Araç Fotoğrafları



5

Araç Fotoğrafları



6

Araç Fotoğrafları



7

Araç Fotoğrafları



8

Araç Fotoğrafları



9

Araç Fotoğrafları



10

Araç Fotoğrafları



11

Araç Fotoğrafları




12

Araç Fotoğrafları



13

Araç Fotoğrafları



14

Araç Fotoğrafları




15

Araç Fotoğrafları




16

Araç Fotoğrafları



17

Araç Fotoğrafları



18

Araç Fotoğrafları



19

Araç Fotoğrafları



20



VF1HJD20369674473 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



KAPORTA / BOYA



Ön Tampon

KAPORTA / BOYA



Arka Tampon

KAPORTA / BOYA



Arka Tampon

KAPORTA / BOYA



Arka Tampon

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

