VAKIFBANK

EKSPERTİZ RAPORU

BACAR AUTOMOTIVE

TARİH	14.Ara.20	KM	251.362				
PLAKASI	34DLJ122	AKÜ	[ ] ARIZALI	[X] YOK	[ ] VAR		
MARKA/MODEL	F.Doblo Cargo Maxi 1.6 M. Plus Back	RENK	[X] OPAK	[ ] METALİK			
MODEL YILI	2014	ANAHTAR	[X] VAR	[ ] YOK			
KOLTUK SAYISI	2	RUHSAT	[ ] VAR	[X] YOK			
MOTOR TİPİ(CC)	1600 M.JET	ARAÇ TİPİ	[ ] BİNEK	[X] TİCARİ	[ ] A.Ticari		
ŞASİ NUMARASI	**6140	YAKIT	[ ] BENZİN	[X] DİESEL	[ ] LPG		



ARACIN DIŞI

ÖN CAM		[X] ORJ			[ ] DĞŞ		[ ] HASAR		
ÖN FAR VE SİNYALLER							[ ] HASAR		
ON PANJUR							[ ] HASAR		
ÖN TAMPON				[ ] ÇZIK	[ ] EZIK		[ ] HASAR		
KAPUT		[X] ORJ		[ ] BOY	[ ] DĞŞ				
SOL ÖN ÇAMURLUK		[X] ORJ		[X] BOY	[ ] DĞŞ				
SOL ÖN KAPI		[X] ORJ		[ ] BOY	[ ] DĞŞ				
SOL DİKİZ AYNASI							[ ] HASAR		
SOL İÇ DİREK		[X] ORJ		[ ] BOY	[ ] DĞŞ				
SOL ARKA KAPI		[X] ORJ		[ ] BOY	[ ] DĞŞ				
SOL MAŞBİYEL		[X] ORJ		[ ] BOY	[ ] DĞŞ				
SOL ARKA ÇAMURLUK		[X] ORJ		[ ] BOY	[ ] DĞŞ				
BAGAJ KAPAĞI		[X] ORJ		[ ] BOY	[ ] DĞŞ				
ARKA PANEL				[ ] BOY	[ ] DĞŞ	[ ] EZİK			
ARKA STOP VE LAMBALAR					[ ] DĞŞ	[ ] HASAR			
ARKA TAMPON				[ ] ÇZIK	[ ] EZIK	[ ] HASAR			
BAGAJ HAVUZ SACI				[ ] BOY	[ ] DĞŞ				
SAĞ ARKA ÇAMURLUK		[X] ORJ		[X] BOY	[ ] DĞŞ				
BENZİN DEPO KAPAĞI		[X] ORJ		[ ] BOY	[ ] DĞŞ	[ ] HASAR			
SAĞ ARKA KAPI		[X] ORJ		[ ] BOY	[ ] DĞŞ				
SAĞ İÇ DİREK		[X] ORJ		[ ] BOY	[ ] DĞŞ				
SAĞ ÖN KAPI		[X] ORJ		[ ] BOY	[ ] DĞŞ				
SAĞ DİKİZ AYNASI						[ ] HASAR			
SAĞ MAŞBİYEL		[X] ORJ		[ ] BOY	[ ] DĞŞ				
SAĞ ÖN ÇAMURLUK		[X] ORJ		[ ] BOY	[ ] DĞŞ				
TAVAN		[X] ORJ		[ ] BOY	[ ] DĞŞ	[ ] EZIK			

ARACIN İÇİ

KOLTUK VE DÖŞ DURUMU	[ ] NOR	[X] YRT	[X] LEK	
TABAN HALISI	[ ] NOR	[ ] YRT	[X] LEK	
TAVAN DOŞEMESİ	[ ] NOR	[ ] YRT	[X] LEK	
PASPASLARIN DURUMU	[ ] NOR	[ ] YRT	[X] LEK	[ ] YOK

GENEL DURUM BİLGİSİ

radyosu yok
sağ ayna kırık
ön ve arka tampon kırık
arka sol stop lambası kırık
arka sağ kapı hasarlı
ön iki çamurluk ezik
akü yok

PERAKENDE FİYATI

TRAMER SORGUSU

951
932
RAKAMSIZ

LASTİK ve JANTLAR

Sağ Ön Lastik	4	DRN.mm			
Sol Ön Lastik	4	DRN.mm			
Sağ Arka Lastik	4	DRN.mm			
Sol Arka Lastik	4	DRN.mm			
Stepne, Lastik		DRN.mm			
Sağ Ön Jant	[X] NOR	[ ] HSR	[ ] JKY		
Sol Ön Jant	[X] NOR	[ ] HSR	[ ] JKY		
Sağ Arka Jant	[X] NOR	[ ] HSR	[ ] JKY		
Sol Arka Jant	[X] NOR	[ ] HSR	[ ] JKY		
Stepne, Jant	[ ] NOR	[ ] HSR	[ ] JKY		

EKSPER RAPORU

silecek fırçaları yok , arka sol çamurluk ezik , sol arka lastik patlak ,

muhtelif yerlerinde ezik çizikler var

ERKAN ÇARK

BU EKSPERTİZ RAPORU ARAÇ ALICILARINA ÖN BİLGİ VERMEK AMAÇLIDIR.REFERANS OLARAK ALINMALIDIR.VAKIFBANK A.Ş. İÇİN DÜZENLENMİŞTİR.