VAKIFBANK

EKSPERTİZ RAPORU

BACAR AUTOMOTIVE

TARİH	21-EYLÜL-2020	KM	OKUNAMADI
PLAKASI	34DGN731	AKÜ	[X] ARIZALI [ ] YOK [ ] VAR
MARKA/MODEL	R. TRAFİC 1.6 DCİ CONFORT 125 BG	RENK	[X] OPAK [ ] METALİK
MODEL YILI	2017	ANAHTAR	[X] VAR [ ] YOK
KOLTUK SAYISI	6	RUHSAT	[ ] VAR [X] YOK
MOTOR TİPİ(CC)	1600	ARAÇ TİPİ	[ ] BİNEK [X] TİCARİ [ ] A.Ticari
ŞASİ NUMARASI	**4526	YAKIT	[ ] BENZİN [X] DİESEL [ ] LPG



ARACIN DIŞI

ÖN CAM		[X]	ORJ			[ ]	DĞŞ	[ ]	HASAR
ON FAR VE SİNYALLER								[ ]	HASAR
ON PANJUR								[ ]	HASAR
ON TAMPON				[ ]	ÇZIK	[ ]	EZIK	[ ]	HASAR
KAPUT	[ ]	[X]	ORJ	[ ]	BOY	[ ]	DĞŞ		
SOL ÖN ÇAMURLUK	[ ]	[X]	ORJ	[ ]	BOY	[ ]	DĞŞ		
SOL ÖN KAPI	[ ]	[X]	ORJ	[ ]	BOY	[ ]	DĞŞ		
SOL DİKİZ AYNASI								[ ]	HASAR
SOL İÇ DİREK	[ ]	[X]	ORJ	[ ]	BOY	[ ]	DĞŞ		
SOL ARKA KAPI	[ ]	[X]	ORJ	[ ]	BOY	[ ]	DĞŞ		
SOL MAŞBİYEL	[ ]	[X]	ORJ	[ ]	BOY	[ ]	DĞŞ		
SOL ARKA ÇAMURLUK	[ ]	[X]	ORJ	[ ]	BOY	[ ]	DĞŞ		
BAGAJ KAPAĞI	[ ]	[X]	ORJ	[ ]	BOY	[ ]	DĞŞ		
ARKA PANEL				[ ]	BOY	[ ]	DĞŞ	[ ]	EZİK
ARKA STOP VE LAMBALAR						[ ]	DĞŞ	[ ]	HASAR
ARKA TAMPON				[X]	ÇZIK	[ ]	EZIK	[ ]	HASAR
BAGAJ HAVUZ SACI				[ ]	BOY	[ ]	DĞŞ		
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	[ ]	[X]	ORJ	[ ]	BOY	[ ]	DĞŞ		
BENZİN DEPO KAPAĞI	[ ]	[X]	ORJ	[ ]	BOY	[ ]	DĞŞ	[ ]	HASAR
SAĞ ARKA KAPI	[ ]	[X]	ORJ	[ ]	BOY	[ ]	DĞŞ		
SAĞ İÇ DİREK	[ ]	[X]	ORJ	[ ]	BOY	[ ]	DĞŞ		
SAĞ ÖN KAPI	[ ]	[X]	ORJ	[ ]	BOY	[ ]	DĞŞ		
SAĞ DİKİZ AYNASI								[ ]	HASAR
SAĞ MAŞBİYEL	[ ]	[X]	ORJ	[ ]	BOY	[ ]	DĞŞ		
SAG ÖN ÇAMURLUK	[ ]	[X]	ORJ	[ ]	BOY	[X]	DĞŞ		
TAVAN	[ ]	[X]	ORJ	[ ]	BOY	[ ]	DĞŞ	[ ]	EZİK

ARACIN İÇİ

KOLTUK VE DÖŞ DURUMU	[ ]	NOR	[ ]	YRT	[X]	LEK
TABAN HALISI	[ ]	NOR	[ ]	YRT	[X]	LEK
TAVAN DOŞEMESİ	[ ]	NOR	[ ]	YRT	[X]	LEK
PASPASLARIN DURUMU	[ ]	NOR	[ ]	YRT	[X]	LEK [ ] YOK

GENEL DURUM BİLGİSİ

PERAKENDE FİYATI

TRAMER SORGUSU

1 ADET TOPLAM : 24.367

LASTİK ve JANTLAR

Sağ Ön Lastik	4	DRN.mm				
Sol Ön Lastik	4	DRN.mm				
Sağ Arka Lastik	4	DRN.mm				
Sol Arka Lastik	4	DRN.mm				
Stepne, Lastik		DRN.mm				
Sağ Ön Jant	[X]	NOR	[ ]	HSR	[ ]	JKY
Sol Ön Jant	[X]	NOR	[ ]	HSR	[ ]	JKY
Sağ Arka Jant	[X]	NOR	[ ]	HSR	[ ]	JKY
Sol Arka Jant	[X]	NOR	[ ]	HSR	[ ]	JKY
Stepne, Jant	[ ]	NOR	[ ]	HSR	[ ]	JKY

EKSPER RAPORU

Mekanik aksam çoğunlukta olmakla beraber hasar görmüş olup, ayrıca emniyet kemerleride değişmiş olduğu tespit edilmiştir.

ERKAN ÇARK

BU EKSPERTİZ RAPORU ARAÇ ALICILARINA ÖN BİLGİ VERMEK AMAÇLIDIR.REFERANS OLARAK ALINMALIDIR.VAKIFBANK A.Ş. İÇİN DÜZENLENMİŞTİR.