


TARİH 25.Kas.20  
 PLAKASI 34DJC385  
 MARKA/MODEL BMC PROBÜS 215 SCB HALK OTOBÜSÜ  
 MODEL YILI 2009  
 KOLTUK SAYISI 27  
 MOTOR TİPİ(CC) 5883  
 ŞAŞİ NUMARASI \*\*0738

KM 735.620  
 AKÜ  ARIZALI  YOK  VAR  
 RENK  OPAK  METALİK  
 ANAHTAR  VAR  YOK  
 RUHSAT  VAR  YOK  
 ARAÇ TİPİ  BİNEK  TİCARİ  A.Ticari  
 YAKIT  BENZİN  DİSESEL  LPG



| ARACIN DIŞI           |   |  |   |
|-----------------------|---|--|---|
| ÖN CAM                | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> DĞŞ   | <input type="checkbox"/> HASAR                              |
| ÖN FAR VE SINYALLER   |   |  | <input type="checkbox"/> HASAR                              |
| ÖN PANJUR             |   |  | <input type="checkbox"/> HASAR                              |
| ÖN TAMPON             |   | <input type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK            | <input type="checkbox"/> HASAR                              |
| KAPUT                 | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY   | <input type="checkbox"/> DĞŞ                                |
| SOL ÖN ÇAMURLUK       | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY   | <input type="checkbox"/> DĞŞ                                |
| SOL ÖN KAPI           | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY   | <input type="checkbox"/> DĞŞ                                |
| SOL DİKİZ AYNASI      |   |  | <input type="checkbox"/> HASAR                              |
| SOL İÇ DİREK          | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY   | <input type="checkbox"/> DĞŞ                                |
| SOL ARKA KAPI         | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY   | <input type="checkbox"/> DĞŞ                                |
| SOL MAŞBİYEL          | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY   | <input type="checkbox"/> DĞŞ                                |
| SOL ARKA ÇAMURLUK     | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY   | <input type="checkbox"/> DĞŞ                                |
| BAGAJ KAPAĞI          | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY   | <input type="checkbox"/> DĞŞ                                |
| ARKA PANEL            |   | <input type="checkbox"/> BOY   | <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> EZİK  |
| ARKA STOP VE LAMBALAR |   |  | <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR |
| ARKA TAMPON           |   | <input checked="" type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK | <input type="checkbox"/> HASAR                              |
| BAGAJ HAVUZ SACI      |   | <input type="checkbox"/> BOY   | <input type="checkbox"/> DĞŞ                                |
| SAĞ ARKA ÇAMURLUK     | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY   | <input type="checkbox"/> DĞŞ                                |
| BENZİN DEPO KAPAĞI    | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY   | <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR |
| SAĞ ARKA KAPI         | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY   | <input type="checkbox"/> DĞŞ                                |
| SAĞ İÇ DİREK          | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY   | <input type="checkbox"/> DĞŞ                                |
| SAĞ ÖN KAPI           | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY   | <input type="checkbox"/> DĞŞ                                |
| SAĞ DİKİZ AYNASI      |   |  | <input type="checkbox"/> HASAR                              |
| SAĞ MAŞBİYEL          | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY   | <input type="checkbox"/> DĞŞ                                |
| SAĞ ÖN ÇAMURLUK       | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY   | <input type="checkbox"/> DĞŞ                                |
| TAVAN                 | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY   | <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> EZİK  |

| ARACIN İÇİ           |                              |   |  |
|----------------------|------------------------------|---|--|
| KOLTUK VE DÖŞ DURUMU | <input type="checkbox"/> NOR | <input checked="" type="checkbox"/> YRT | <input checked="" type="checkbox"/> LEK                              |
| TABAN HALISI         | <input type="checkbox"/> NOR | <input type="checkbox"/> YRT            | <input checked="" type="checkbox"/> LEK                              |
| TAVAN DOŞEMESİ       | <input type="checkbox"/> NOR | <input type="checkbox"/> YRT            | <input checked="" type="checkbox"/> LEK                              |
| PASPASLARIN DURUMU   | <input type="checkbox"/> NOR | <input type="checkbox"/> YRT            | <input checked="" type="checkbox"/> LEK <input type="checkbox"/> YOK |

| GENEL DURUM BİLGİSİ                |
|------------------------------------|
| ön can çatlak                      |
| 3. sıra koltuk yok                 |
| imdat freni arızalı                |
| orta kapı ve arka kapı hasarlı     |
| arka motor muhafazası kapağı eksik |
| ön silecek kopuk                   |
| arka tampon macunlu                |

| PERAKENDE FİYATI |
|------------------|
|                  |

| TRAMER SORGUSU   |
|------------------|
| 3422             |
| 524              |
| 790              |
| 17 ADET RAKAMSIZ |

Orjinal Boyalı Local Boyalı Değişen Hasar Kayıtlı

| LASTİK ve JANTLAR |   |                              |                              |
|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| Sağ Ön Lastik     | 3                                       | DRN.mm                       |                              |
| Sol Ön Lastik     | 3                                       | DRN.mm                       |                              |
| Sağ Arka Lastik   | 3                                       | DRN.mm                       |                              |
| Sol Arka Lastik   | 3                                       | DRN.mm                       |                              |
| Stepne, Lastik    |   | DRN.mm                       |                              |
| Sağ Ön Jant       | <input checked="" type="checkbox"/> NOR | <input type="checkbox"/> HSR | <input type="checkbox"/> JKY |
| Sol Ön Jant       | <input checked="" type="checkbox"/> NOR | <input type="checkbox"/> HSR | <input type="checkbox"/> JKY |
| Sağ Arka Jant     | <input checked="" type="checkbox"/> NOR | <input type="checkbox"/> HSR | <input type="checkbox"/> JKY |
| Sol Arka Jant     | <input checked="" type="checkbox"/> NOR | <input type="checkbox"/> HSR | <input type="checkbox"/> JKY |
| Stepne, Jant      | <input type="checkbox"/> NOR            | <input type="checkbox"/> HSR | <input type="checkbox"/> JKY |

| EKSPER RAPORU  | ARAÇ ÇALIŞMIYOR , MOTOR DURUMU MEKANİK DURUM BİLİNMIYOR |
|--|---|
| SAĞ YAN DUVAR ARIZALI , MUHTELİF YERLERİNDE EZİK ÇİZİKLER MEVCUT |   |

| ERKAN ÇARK |
|------------|
|            |