

Müşteri




V*****K

Telefon:

511*****116

Tarih:

17.10.2024



Plaka:	34EGA084
Marka / Model:	/
Yakıt / Şanzuman (Vites):	HYBRID / Otomatik
Tescil / İlk Tescil Tarihi:	18.10.2024 / YOK
Gelecek Muayene Tarihi:	01.01.1970
Kasa Tipi / Renk:	Otomobil / Sedan 5 Kapı / Gri
Yedek Anahtar Durumu:	1
Şase / Motor:	NMTBZ3BE70R096066 / 1
Motor CC / Motor Gücü	1(cc) / 1(kw)
KM:	116.051
Paket:	VAKIFBANK

➤ KAPORTA / BOYA KONTROLLER ➤ HASAR KAYDI DURUMU* ➤ KONTROL

İş Emri Başlama Zamanı: 13:58:31 / Bitiş Zamanı:
14:10:30

İş Emri No: 475561-
00153

Bu rapor bilgilendirme amaçlı olup hukuki amaçla kullanılamaz. Alıcı satış öncesi aracın ekspertizini kendisi yaptırabilir.

Alıcı (veya Vekili)

Satıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan: V*****K
Vergi / TC Numarası:
Telefon: 511*****116
Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Ad Soyad / Ünvan:
Vergi / TC Numarası:
Telefon:
Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Hizmeti Veren

EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ KURTKÖY ŞUBESİ

İş Yeri Yetkilisi: Emre Erkan Çelebi


Yetkili İmza:

Mersis Numarası: 0325115592900002

TSE: 34-HYB-21160

Adres: Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 371 E Kurtköy Pendik/İstanbul

V*****K | 34*****4 | 17.10.2024 | No: 475561 | TSE: 34-HYB-21160



Kaporta / Boya : Orijinal | : Boyalı(0) | : Lokal Boyalı(0) | : Değişen(0)

KONTROL NOKTASI	?	NOTLAR
> Tavan	ORIJINAL	[90 - 120] Kimyasal Deformasyon Var,
> Kaput	ORIJINAL	[90 - 120] Ezik ve Gatzeler Var, Kimyasal Deformasyon Var,
> Sol Ön Çamurluk	ORIJINAL	[90 - 120]
> Sol Ön Kapı	ORIJINAL	[90 - 120] Çizik Var,
> Sol Arka Kapı	ORIJINAL	[90 - 120]
> Sol Arka Çamurluk	ORIJINAL	[90 - 120]
> Sol Orta Direk	ORIJINAL	[50 - 70]
> Sol Ön Direk	ORIJINAL	[50 - 70]
> Sol Üst Direk	ORIJINAL	[90 - 120]
> Sol Arka İç Direk	ORIJINAL	[50 - 70]
> Bagaj	ORIJINAL	[90 - 120]
> Havuz Sacı	ORIJINAL	
> Arka Panel	ORIJINAL	
> Sağ Arka Çamurluk	ORIJINAL	[90 - 120] Rötüş Var, Taş İzi Var,
> Sağ Arka Kapı	ORIJINAL	[90 - 120]
> Sağ Ön Kapı	ORIJINAL	[90 - 120]
> Sağ Ön Çamurluk	ORIJINAL	[90 - 120]
> Sağ Ön Direk	ORIJINAL	[50 - 70]
> Sağ Orta Direk	ORIJINAL	[50 - 70]
> Sağ Üst Direk	ORIJINAL	[90 - 120]
> Sağ Arka İç Direk	ORIJINAL	[50 - 70]
> Ön Panel	ORIJINAL	
> Sol Ön Şasi	ORIJINAL	
> Sağ Ön Şasi	ORIJINAL	
> Sol Tüfek Sacı	ORIJINAL	
> Sağ Tüfek Sacı	ORIJINAL	
> Sol Arka Şasi	ORIJINAL	
> Sağ Arka Şasi	ORIJINAL	
> Sol Taban Sacı	ORIJINAL	
> Sağ Taban Sacı	ORIJINAL	
> Ön Tampon	Plastik/Karbon	
> Arka Tampon	Plastik/Karbon	
> Sol Marşpiyel	Plastik/Karbon	
> Sağ Marşpiyel	Plastik/Karbon	

Detay: KIRLI BAKILDI,



Kaput

HASAR KAYDI DURUMU*

KONTROL NOKTASI

?

NOTLAR

> Hasar Kaydı Sorgusu*

Yapıldı

Araç Marka ve Model: TOYOTA COROLLA 1.8 HYBRID DREAM E-CVT

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
28.08.2024	Çarpma	8,160.00 TL
23.08.2024	Çarpma	8,160.00 TL
12.08.2024	Çarpma	7,140.00 TL
07.08.2024	Çarpma	21,420.00 TL

Bu sorgu 17.10.2024 14:02 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

Uzman gözünden detaylı hizmet 0212 854 33 33 arabam.com

V*****K | 34*****4 | 17.10.2024 | No: 475561 | TSE: 34-HYB-21160

KONTROL

KONTROL NOKTASI	?	NOTLAR
› Ön Panjur	Kontrol . Edildi	
› Ön Far Ve Sinyaller	Kontrol . Edildi	
› Ön Cam	Kontrol Orijinal Edildi	
› Sol Dikiz Aynası	Kontrol . Edildi	
› Arka Stop Ve Lambalar	Kontrol Orijinal Edildi	
› Sağ Dikiz Aynası	Kontrol . Edildi	
› Benzin Depo Kapağı	Kontrol Orijinal Edildi	
› Koltuk Ve Döşeme Durumu	Kontrol Leke Edildi	
› Taban Halısı	Kontrol Leke Edildi	
› Tavan Döşemesi	Kontrol Normal Edildi	
› Paspasların Durumu	Kontrol Leke Edildi	
› Akü	Kontrol Var Edildi	
› Renk	Kontrol Metalik Edildi	
› Anahtar	Kontrol Var Edildi	
› Ruhsat	Kontrol Yok Edildi	
› Araç Tipi	Kontrol Binek Edildi	
› Yakıt	Kontrol Benzin Edildi	
› Sağ Ön Lastik	Kontrol 5mm Edildi	
› Sağ Arka Lastik	Kontrol 5mm Edildi	
› Sol Ön Lastik	Kontrol 5mm Edildi	
› Sol Arka Lastik	Kontrol 5mm Edildi	
› Stepne Lastik	Kontrol Yok Edildi	
› Sağ Ön Jant	Kontrol Normal Edildi	
› Sağ Arka Jant	Kontrol Normal Edildi	
› Sol Ön Jant	Kontrol Normal Edildi	
› Sol Arka Jant	Kontrol Normal Edildi	
› Stepne Jant	Kontrol Yok Edildi	

Detay 1: Lastik tarihleri eski

Detay 2: Lastiklerde catlama

Detay 3: Jantlar çizik

Uzman gözünden detaylı hizmet 📞 0212 854 33 33 🌐 arabam.com

V*****K | 34****4 | 17.10.2024 | No: 475561 | TSE: 34-HYB-21160

