

Plaka No	06 BG 5142
Araç Cinsi	Kamyon (BA10 Kamyon)
Üreticinin Markası	RENAULT
Araç Tipi	HD010 (K520 DTI13 XTREM)
Yakıt Tipi	Dizel
Rengi	Beyaz
Model yılı	2020 (Tescil belgesinden)
Şase Seri No	VF631S368LD001022
Motor Seri No	929942 (Tescil belgesinden)
Silindir Hacmi / Motor Gücü	12777cm <sup>3</sup> / 390kW
Araç km bilgisi	292.681
Fiziki Durum / Eksiklikler	Araç yerinde çalıştırılmıştır. Kaporta ve damper kasa üzerinde vurukslar, damper kasada parça kaynakları mevcut ve sonradan boyanmış. Damper merdiveni görülemedi. Sol ön çamurluk yok. Lastikler orta-kötü durumda. Teyp çalışmamakta. Mevcut durumu itibariyle servis incelemesi yapılması tavsiye edilir.
Tramer Sorgulama	Mesaj: (1/2) Sayın İlgili, Kayıtlarımıza göre ***1022 sasi nolu RENAULT KAMYON K 520 8x4 DAMPER markali arac 2 adet kazaya karismistir. KZ1: 26/04/2024 ERP-Carpma 1174999TL KZ2: 17/09/2021 ERP-Carpma 47312TL B002
Özellikler, İlave Ekipman, ve Aksesuarlar	-
Muayene geçerlilik tarihi	-
Tecil No / Tescil Tarihi	20200210225891/10.02.2020 (Talep eki tescil belgesi)
Fatura No / Fatura Tarihi	Temin edilememiştir.

