



TMBAR7NX5NY053861 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	A*****K	Telefon:	530****227	Tarih:	02.02.2026	Rapor No:	743552-00153
---------	---------	----------	------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: 1

Plaka	34EVD632
Marka Model:	SKODA
Model Yılı	
Yakıt / Şanzıman	BENZİNLİ / Otomatik
Tescil / İlk Tescil	03.02.2026 / YOK
Muayene Geçerlilik	-
Kasa Tipi	Otomobil / Sedan 5 Kapı
Renk:	Mavi
Motor CC / Gücü	1(cc) / 10(kw)
Kilometre	121.598

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: Var Problemsiz

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA	HASAR KAYDI DURUMU*	KONTROL
Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: A*****K Vergi / TC Numarası: Telefon: 530****227	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ BAYRAMPAŞA ŞUBESİ İş Yeri Yetkilisi: KADİR KARAMAN Yetkili İmza:
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: 0325115592900010 TSE: 34-HYB-21692
		Adres: Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 161/B Bayrampaşa/İstanbul

İş Emri Başlama Zamanı: 12:50:37

İş Emri Bitiş Zamanı: 14:36:06

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

34EVD632 | 02.02.2026 | No: 743552 | TSE: 34-HYB-21692

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com




TMBAR7NX5NY053861 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB



■ : Orijinal | ■ : Boyalı(6) | ■ : Lokal Boyalı(1) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORIJINAL	[90 - 120]	Kimyasal Deformasyon Var,
Kaput	BOYALI	[90 - 1000]	Boyalı, Ezik ve Gamzeler Var, Taş İzi Var, Çizik Var, İşlemli,
Sol Ön Çamurluk	ORIJINAL	[90 - 120]	Taş İzi Var,
Sol Ön Kapı	ORIJINAL	[90 - 120]	Taş İzi Var, Çizik Var,
Sol Arka Kapı	ORIJINAL	[90 - 120]	Taş İzi Var,
Sol Arka Çamurluk	ORIJINAL	[90 - 120]	
Bagaj	ORIJINAL	[90 - 120]	
Sağ Arka Çamurluk	LOKAL B.	[90 - 900]	Vernik Geçisi Var, İşlemli,
Sağ Arka Kapı	BOYALI	[90 - 900]	Boyalı, Çizik Var, İşlemli,
Sağ Ön Kapı	BOYALI	[90 - 900]	Boyalı, İşlemli,
Sağ Ön Çamurluk	BOYALI	[90 - 1500]	Boyalı, Rötüş Var, Sökme, Takma Ayar İşlemi Var, Taş İzi Var, Çizik Var, İşlemli,
Ön Tampon	BOYALI		Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	Plastik/Karbon		Çizik, Sürtme Var,

Detay: Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var,



TMBAR7NX5NY053861 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 70]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 70]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 70]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 70]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 70]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 70]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	BOYALI		Boyalı, İşlemli,

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery
LE KESFİNApp Store'dan
İndirGoogle Play
"DENETİM"

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34EVD632 | 02.02.2026 | No: 743552 | TSE: 34-HYB-21692



TMBAR7NX5NY053861 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



HASAR KAYDI DURUMU*

Durumu

Notlar

Hasar Kaydı Sorgusu*

Yapıldı

Araç Marka ve Model: SKODA OCTAVIA PREMIUM 1.5 TSI ACT e-TEC 150 DSG

Şasi No: ***3861

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
30.10.2023	ERP-Çarpma	18.637,63 TL
01.07.2022	ERP-Çarpma	25.277,79 TL

Bu sorgu 02.02.2026 12:50 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yyu58>

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery
LEKSPERTİZApp Store'dan
İndirGoogle Play
"DENETİM"



TMBAR7NX5NY053861 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



KONTROL	Durumu	Notlar
Ön Panjur	Kontrol Edildi	.
Ön Far Ve Sinyaller	Kontrol Edildi	.
Ön Cam	Kontrol Edildi	Orijinal
Sol Dikiz Aynası	Kontrol Edildi	.
Arka Stop Ve Lambalar	Kontrol Edildi	Orijinal
Sağ Dikiz Aynası	Kontrol Edildi	.
Benzin Depo Kapağı	Kontrol Edildi	Orijinal
Koltuk Ve Döşeme Durumu	Kontrol Edildi	Leke
Taban Halısı	Kontrol Edildi	Normal
Tavan Döşemesi	Kontrol Edildi	Normal
Paspasların Durumu	Kontrol Edildi	Normal
Akü	Kontrol Edildi	Var
Renk	Kontrol Edildi	Metalik
Anahtar	Kontrol Edildi	Var
Ruhsat	Kontrol Edildi	Var
Araç Tipi	Kontrol Edildi	Binek
Yakıt	Kontrol Edildi	Benzin
Sağ Ön Lastik	Kontrol Edildi	5mm
Sağ Arka Lastik	Kontrol Edildi	5mm
Sol Ön Lastik	Kontrol Edildi	5mm
Sol Arka Lastik	Kontrol Edildi	5mm
Stepne Lastik	Kontrol Edildi	6mm
Sağ Ön Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sağ Arka Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sol Ön Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sol Arka Jant	Kontrol Edildi	Normal
Stepne Jant	Kontrol Edildi	Normal



TMBAR7NX5NY053861 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu




Araç Fotoğrafları



1

Araç Fotoğrafları




2

Araç Fotoğrafları



3

Araç Fotoğrafları



4

Araç Fotoğrafları




5

Araç Fotoğrafları



6

Araç Fotoğrafları



7

Araç Fotoğrafları



8

Araç Fotoğrafları



9

Araç Fotoğrafları



10

Araç Fotoğrafları



11

Araç Fotoğrafları



12

Araç Fotoğrafları



13

Araç Fotoğrafları



14

Araç Fotoğrafları



15

Araç Fotoğrafları



16

Araç Fotoğrafları



17

Araç Fotoğrafları



18

Araç Fotoğrafları



19

Araç Fotoğrafları



20

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34EVD632 | 02.02.2026 | No: 743552 | TSE: 34-HYB-21692



TMBAR7NX5NY053861 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



KAPORTA / BOYA	KAPORTA / BOYA	KAPORTA / BOYA	KAPORTA / BOYA
Kaput	Kaput	Sağ Arka Kapı	Sağ Ön Çamurluk
KAPORTA / BOYA	KAPORTA / BOYA		
Ön Tampon	Arka Tampon		

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

