



VF1HJD20X70279728 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	A*****K	Telefon:	530*****227	Tarih:	02.02.2026	Rapor No:	743797-00153
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: 1

Plaka	34GEF242
Marka Model:	DACİA
Model Yılı	
Yakıt / Şanzıman	BENZİNLİ / Otomatik
Tescil / İlk Tescil	03.02.2026 / YOK
Muayene Geçerlilik	-
Kasa Tipi	Otomobil / SUV 5 Kapı
Renk:	Gri
Motor CC / Gücü	1(cc) / 1(kw)
Kilometre	124.088

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: Var Problemsiz

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA HASAR KAYDI DURUMU* KONTROL

Alıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan: A*****K
Vergi / TC Numarası:
Telefon: 530*****227Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Satıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan:
Vergi / TC Numarası:
Telefon:Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Hizmeti Veren

EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK
ANONİM ŞİRKETİ BAYRAMPAŞA ŞUBESİ
İş Yeri Yetkilisi: KADİR KARAMAN
Yetkili İmza:Mersis Numarası: 0325115592900010
TSE: 34-HYB-21692Adres: Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No:
161/B Bayrampaşa/İstanbul

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

İş Emri Başlama Zamanı: 14:13:57

İş Emri Bitiş Zamanı: 14:37:28

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34GEF242 | 02.02.2026 | No: 743797 | TSE: 34-HYB-21692

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com





VF1HJD20X70279728 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB



■ : Orijinal | ■ : Boyalı(1) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Kaput	ORİJİNAL	[90 - 120]	Ezik ve Gamzeler Var, Taş İzi Var,
Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 120]	Taş İzi Var, Çizik Var,
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 120]	Çizik Var,
Bagaj	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sağ Arka Çamurluk	BOYALI	[90 - 600]	Boyalı, Taş İzi Var, İşlemli,
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 120]	Taş İzi Var,
Sağ Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Ön Tampon	Plastik/Karbon		
Arka Tampon	Plastik/Karbon		



VF1HJD20X70279728 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Arka Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 70]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 70]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 70]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 70]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 70]	
Sağ Arka Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 70]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol On Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		



VF1HJD20X70279728 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

HASAR KAYDI DURUMU*

Durumu

Notlar

Hasar Kaydı Sorgusu*

Yapıldı

Araç Marka ve Model: DACIA DUSTER JOURNEY TCE 150 EDC

Şasi No: ***9728

Hasar Tarihi

Hasar Nedeni

Hasar Tutarı

29.03.2024

ERP-Çarpma

5.950,00 TL

Bu sorgu 02.02.2026 14:13 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

Sigorta No: 0372033316330916A056059489A3890

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yyu58>

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34GEF242 | 02.02.2026 | No: 743797 | TSE: 34-HYB-21692



VF1HJD20X70279728 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

KONTROL	Durumu	Notlar
Ön Panjur	Kontrol Edildi	.
Ön Far Ve Sinyaller	Kontrol Edildi	.
Ön Cam	Kontrol Edildi	Orijinal
Sol Dikiz Aynası	Kontrol Edildi	.
Arka Stop Ve Lambalar	Kontrol Edildi	Orijinal
Sağ Dikiz Aynası	Kontrol Edildi	.
Benzin Depo Kapağı	Kontrol Edildi	Orijinal
Koltuk Ve Döşeme Durumu	Kontrol Edildi	Yırtık, Leke
Taban Halısı	Kontrol Edildi	Normal
Tavan Döşemesi	Kontrol Edildi	Normal
Paspasların Durumu	Kontrol Edildi	Yırtık
Akü	Kontrol Edildi	Var
Renk	Kontrol Edildi	Opak
Anahtar	Kontrol Edildi	Var
Ruhsat	Kontrol Edildi	Var
Araç Tipi	Kontrol Edildi	Binek
Yakıt	Kontrol Edildi	Benzin
Sağ Ön Lastik	Kontrol Edildi	4mm
Sağ Arka Lastik	Kontrol Edildi	4mm
Sol Ön Lastik	Kontrol Edildi	4mm
Sol Arka Lastik	Kontrol Edildi	4mm
Stepne Lastik	Kontrol Edildi	6mm
Sağ Ön Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sağ Arka Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sol Ön Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sol Arka Jant	Kontrol Edildi	Normal
Stepne Jant	Kontrol Edildi	Normal

Detay 1: Arka koltukta sigara yaniğı mevcut



VF1HJD20X70279728 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları




1

Araç Fotoğrafları



2

Araç Fotoğrafları



3

Araç Fotoğrafları



4

Araç Fotoğrafları



5

Araç Fotoğrafları




6

Araç Fotoğrafları



7

Araç Fotoğrafları



8

Araç Fotoğrafları




9

Araç Fotoğrafları



10

Araç Fotoğrafları



11

Araç Fotoğrafları



12

Araç Fotoğrafları



13

Araç Fotoğrafları



14

Araç Fotoğrafları



15

Araç Fotoğrafları



16

Araç Fotoğrafları



17

Araç Fotoğrafları



18

Araç Fotoğrafları



19

Araç Fotoğrafları



20

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34GEF242 | 02.02.2026 | No: 743797 | TSE: 34-HYB-21692