


TARİH 5.Mar.26
 PLAKASI 34HAE271
 MARKA/MODEL Skoda Octavia Elite 1.0 Tsi e-Tec 110
 MODEL YILI 2023 (Otomatik Vites)
 KOLTUK SAYISI 5
 MOTOR TİPİ(CC) 1498 CC
 ŞAŞİ NUMARASI **3399

KM 49.962
 AKÜ ☐ ARIZALI ☐ YOK ☒ VAR
 RENK ☐ OPAK ☒ METALİK
 ANAHTAR ☒ VAR ☐ YOK
 RUHSAT ☒ VAR ☐ YOK
 ARAÇ TİPİ ☒ BİNEK ☐ TİCARİ ☐ A.Ticar
 YAKIT ☒ BENZİN ☐ DİSEL ☐ LPG



Orijinal Boyalı Local Boyalı Değişen Hasar Kayıtlı

ARACIN DIŞI			
ÖN CAM	☒ ORJ	☐ DĞŞ	☐ HASAR
ÖN FAR VE SINYALLER			☐ HASAR
ÖN PANJUR			☐ HASAR
ÖN TAMPON		☐ ÇZİK ☐ EZİK	☐ HASAR
KAPUT	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SOL ÖN ÇAMURLUK	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SOL ÖN KAPI	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SOL DİKİZ AYNASI			☐ HASAR
SOL İÇ DİREK	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SOL ARKA KAPI	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SOL MAŞBİYEL	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SOL ARKA ÇAMURLUK	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
BAGAJ KAPAĞI	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
ARKA PANEL		☐ BOY	☐ DĞŞ ☐ EZİK
ARKA STOP VE LAMBALAR			☐ DĞŞ ☐ HASAR
ARKA TAMPON		☐ ÇZİK ☐ EZİK	☐ HASAR
BAGAJ HAVUZ SACI		☐ BOY	☐ DĞŞ
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
BENZİN DEPO KAPAĞI	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ ☐ HASAR
SAĞ ARKA KAPI	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SAĞ İÇ DİREK	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SAĞ ÖN KAPI	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SAĞ DİKİZ AYNASI			☐ HASAR
SAĞ MAŞBİYEL	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
TAVAN	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ ☐ EZİK

ARACIN İÇİ			
KOLTUK VE DÖŞ DURUMU	☒ NOR	☐ YRT	☒ LEK
TABAN HALİSİ	☒ NOR	☐ YRT	☒ LEK
TAVAN DÖŞEMESİ	☒ NOR	☐ YRT	☐ LEK
PASPASLARIN DURUMU	☒ NOR	☐ YRT	☒ LEK ☐ YOK

GENEL DURUM BİLGİSİ	
MUHTELİF YERLERİNDE ÇİZİKLER MEVCUT	
KAPUT AYAR İŞLEMİ VAR	
ÖN TAMPON SÜRTME ÇİZİĞİ MEVCUT	
ÖN CAM TAŞ ÇATLAĞI VAR	

PERAKENDE FİYATI

TRAMER SORGUSU
TRAMER KAYDI YOK

LASTİK ve JANTLAR			
Sağ Ön Lastik	5	DRN.mm	
Sol Ön Lastik	5	DRN.mm	
Sağ Arka Lastik	5	DRN.mm	
Sol Arka Lastik	5	DRN.mm	
Stepne, Lastik	5	DRN.mm	
Sağ Ön Jant	☒ NOR	☐ HSR	☐ JKY
Sol Ön Jant	☒ NOR	☐ HSR	☐ JKY
Sağ Arka Jant	☒ NOR	☐ HSR	☐ JKY
Sol Arka Jant	☒ NOR	☐ HSR	☐ JKY
Stepne, Jant	☒ NOR	☐ HSR	☐ JKY

EKSPER RAPORU	(P) PLASTİK PARÇA
	ARAÇLAR KULLANIMDA OLDUĞU İÇİN KM FARKLILIK GÖSTEREBİLİR

ERKAN ÇARK
Ekspertiz Bölüm Şefi