


TARİH 5.Mar.26
 PLAKASI 34HAE353
 MARKA/MODEL Skoda Octavia Elite 1.0 Tsi e-Tec 110
 MODEL YILI 2023 (Otomatik Vites)
 KOLTUK SAYISI 5
 MOTOR TİPİ(CC) 1498 CC
 ŞAŞİ NUMARASI **3333

KM 34.264
 AKÜ ☐ ARIZALI ☐ YOK ☒ VAR
 RENK ☐ OPAK ☒ METALİK
 ANAHTAR ☒ VAR ☐ YOK
 RUHSAT ☒ VAR ☐ YOK
 ARAÇ TİPİ ☒ BİNEK ☐ TİCARİ ☐ A.Ticar
 YAKIT ☒ BENZİN ☐ DİSEL ☐ LPG



Orijinal Boyalı Local Boyalı Değişen Hasar Kayıtlı

ARACIN DIŞI			
ÖN CAM	☒ ORJ	☐ DĞŞ	☐ HASAR
ÖN FAR VE SINYALLER			☐ HASAR
ÖN PANJUR			☐ HASAR
ÖN TAMPON		☐ ÇZİK ☐ EZİK	☐ HASAR
KAPUT	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SOL ÖN ÇAMURLUK	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SOL ÖN KAPI	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SOL DİKİZ AYNASI			☐ HASAR
SOL İÇ DİREK	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SOL ARKA KAPI	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SOL MAŞBİYEL	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SOL ARKA ÇAMURLUK	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
BAGAJ KAPAĞI	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
ARKA PANEL		☐ BOY	☐ DĞŞ ☐ EZİK
ARKA STOP VE LAMBALAR			☐ DĞŞ ☐ HASAR
ARKA TAMPON		☐ ÇZİK ☐ EZİK	☐ HASAR
BAGAJ HAVUZ SACI		☐ BOY	☐ DĞŞ
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
BENZİN DEPO KAPAĞI	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ ☐ HASAR
SAĞ ARKA KAPI	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SAĞ İÇ DİREK	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SAĞ ÖN KAPI	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SAĞ DİKİZ AYNASI			☐ HASAR
SAĞ MAŞBİYEL	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
TAVAN	☐ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ ☐ EZİK

ARACIN İÇİ			
KOLTUK VE DÖŞ DURUMU	☒ NOR	☐ YRT	☒ LEK
TABAN HALİSİ	☒ NOR	☐ YRT	☒ LEK
TAVAN DÖŞEMESİ	☒ NOR	☐ YRT	☐ LEK
PASPASLARIN DURUMU	☒ NOR	☐ YRT	☒ LEK ☐ YOK

GENEL DURUM BİLGİSİ	
MUHTELİF YERLERİNDE ÇİZİKLER MEVCUT	
ARKA TAMPONDA ÇİZİK VAR	
ÖN CAM TAŞ ÇATLAĞI MEVCUT	

PERAKENDE FİYATI

TRAMER SORGUSU
TRAMER KAYDI YOK

LASTİK ve JANTLAR			
Sağ Ön Lastik	5	DRN.mm	
Sol Ön Lastik	5	DRN.mm	
Sağ Arka Lastik	5	DRN.mm	
Sol Arka Lastik	5	DRN.mm	
Stepne, Lastik	5	DRN.mm	
Sağ Ön Jant	☒ NOR	☐ HSR	☐ JKY
Sol Ön Jant	☒ NOR	☐ HSR	☐ JKY
Sağ Arka Jant	☒ NOR	☐ HSR	☐ JKY
Sol Arka Jant	☒ NOR	☐ HSR	☐ JKY
Stepne, Jant	☒ NOR	☐ HSR	☐ JKY

EKSPER RAPORU	(P) PLASTİK PARÇA
	ARAÇLAR KULLANIMDA OLDUĞU İÇİN KM FARKLILIK GÖSTEREBİLİR

ERKAN ÇARK
Ekspertiz Bölüm Şefi